

Service Bulletin

	E-Fly
NUMMER	: EF21-001
DATO	: 1-3-2021
SIDE	: 1 AF 1

EMNE	: Bafang MAX motor trækker ikke
MODEL	: Alle med Bafang MAX
REFERENCE	:

VIGTIG INFO

Vi har konstateret at der har været problemer med bremsekontakten på flere E-FLY modeller med Bafang MAX motor.

Dette kan blandt andet skyldes at cyklen har været væltet, eller at grebet har ramt f. eks. en mur. Hvis ikke bremsekontakten virker, trækker motoren derfor ikke. (Walk assist virker)

Vejledning til fejlsøgning

Skil det gule stik til bremsen. Trækker cyklen normalt skal bremsegreb (5711278033212) udskiftes. Cyklen kan også sagtens køre uden bremsekontakten.



Afhjælper dette ikke problemet, kontakt service afdelingen 44830935.



På forhånd tak

Serviceafdelingen

E-FLY
BY REINHARDT