

Service Information

E-Fly 2020	
NUMMER	: EF20-007
DATO	: 22/12/2020
SIDE	: 1 AF 1

EMNE	: TranzX F15 tager ikke fat
MODEL	: TranzX F15

Støj fra motor samt manglende trækraft

Vi har i flere tilfælde konstateret at envejskoblingen i nav på F15 motoren ikke tager korrekt fat. Dette betyder at motoren virker korrekt men griber ikke fat i navet og hjulet derfor ikke trækker.

Dette kan afhjælpes ved at smøre envejskoblingen med tynd universalolie. Pakningsring løftes op med en skruetrækker og koblingen smøres med olie. Herefter monteres pakningsringen igen, og motor monteres i navet.

