

Displayets funktioner DP07.



Indstilling af motor support i procent:

1. Tænd for display på tænd knap (7).
2. Hold tænd knappen (7) nede i 15 sekunder. Motorsupport vises i procent. Fra fabrik 0 %.
3. Tryk på effekt knappen (2) for at forøge motor supporten. Maks. +15%
4. Tryk på lys knappen (1) for at formindske motor supporten. Maks. -15%
5. For at afslutte, tryk på tænd knappen (7)