

## Nova II frontmotor fejlkoder

Hvis "LOW" og "HIGH" i mode lyser/blinker på samme tid betyder det at bremse sensor er defekt  
Skift bremse greb

Varenummer: 5711278025323, 5711278033212 & 31006008



Hvis den laveste diode på batteri indikatoren lyser/blinker og "LOW, MED & HIGH" også  
Lyser/blinker betyder det kommunikation fejl.

Skift Controller. Udbedre det ikke problemet prøv med Display. Udbedre det heller ikke problemet  
skift Display kabel

Varenummer:

Controller: 3766215988

Display: 3766216000

Display kabel: 3766216001

