

TranzX

Fejl kode 3


- **Bemærk:** Ved systemer med TMM4 sensor: Kalibrering 1 (CAL1) skal udføres efter hver gang at displayet har været frakoblet
- **Bemærk:** Frakobl altid batteriet før der udføres nogen form for arbejde på systemet
- Brug PCB-Kit og/eller 3-i-1-Multitester for at finde fejl på systemet

2

TranzX

Fejl kode 3

1. Check moment sensor
2. Check display kablet
3. Check display
4. Check controller



3

TranzX

Cykler med TMM4: Tilslut PCB Kittet

- Afmonter batteriet
- Tryk på on/off tasten, for at aflade systemet
- Tilkobl testeren til display kablet ved displayet

4



Step 1: Check moment sensor

For TMM4:

- Tilslut PCB Kittet
- Er værdien for TMM4 under 50 er sensoren defekt eller der er dårlig forbindelse til sensoren
- Moment for akslen er 39 Nm
- Tilspændings moment for de 3 skruer, der holder TMM4 (M6) er 13Nm
- Tænd systemet, hvis systemet er med TMM4, skal det kalibreres

For BB sensor/ TMM4:

- Tilslut en TMM4/BB sensor uden at montere, hvis fejlkoden forsvinder, udskift sensoren

5



Step 2: Check display

- Udskift displayet
- Vær opmærksom på stikforbindelserne og at displayet har korrekt software
- Test at systemet virker

6

The logo for TranzX, featuring the brand name in a bold, red, sans-serif font.

Step 3: Check controller

- Prøv med en anden controller
- Lån evt. controller fra en fungerende cykel, vær opmærksom på at det er samme type (24V eller 36V – om det er til Silent motor, markeret med et J)
- Fungerer det med en anden controller, udskift da controlleren

7

The TranzX logo, consisting of the brand name in a red, bold, sans-serif font, positioned to the left of a vertical line.